Induferca S.A.S.
PEGAMENTOS INDUSTRIALES

EPOXI SUELDATODO INDUFERCA

1.- Descripción:

SUELDATODO® es un adhesivo epoxi multipropósito, formulado para realizar juntas rápidas, resistentes y duraderas sobre una amplia variedad de materiales sólidos incluyendo madera, plásticos rígidos, cerámica, vidrio, metales, entre otros.

Este adhesivo epoxi está formulado para obtener uniones de alta calidad, con características únicas de dureza, tensión, versatilidad de uso, desempeño y resistencia, que le otorgan un amplio rango de propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y eléctricas.

2.- Características técnicas del sistema epóxico Resina/Endurecedor:

Apariencia:	Viscosa
color de la mezcla:	Blanca
olor:	Característico
Gravedad específica:	1.17 resina and 0.92 endurecedor
Densidad at 25 ° C	1.08 g/ml
Viscosidad (cP) 25 ° C:	5,000 resina y 35,000 endurecedor
Solubilidad en agua:	Insoluble
Resistencia Química:	Resistente a ácidos, bases, sales y algunos solventes.
Temperatura de curado:	Entre 20°C a 120°C sin emisión de compuestos volátiles.
Vida Útil:	3 año de la fecha de manufactura
Presentación:	Paquete de dos componentes (resina y endurecedor) de 40 g, 80 g and 1660 g.

Induferca S.A.S.
PEGAMENTOS INDUSTRIALES

3.- Usos/Ventajas que ofrece SUELDATODO® en reparaciones o ensamblado:

Es recomendado para automoción, naval, eléctrica, albañilería, construcción, herrería, plomería, plomería, doméstico, industrial, entre otros.

Ventajas de **SUELDA TODO®**:

- ✓ Uniones fuertes, resistentes, estables y duraderas.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Pega una gran variedad de materiales iguales o diferentes (madera, plásticos rígidos, cerámica, porcelana, gomas, vidrio, metales).
- ✓ Es aislante eléctrico.
- ✓ Resistentes a solventes químicos.
- ✓ No se corroe.
- ✓ Formulación libre de solventes. No emite compuestos volátiles.
- ✓ Resiste altas temperaturas, vibraciones y golpes.
- ✓ Cura a temperatura ambiente y puede ser acelerado al aumentar la temperatura.
- ✓ Formulación certificada

4.- Instrucciones de uso y manejo del adhesivo SUELDA TODO.

Es un producto formado por dos componentes (resina y endurecedor) los cuales se mezclan para formar un versátil adhesivo epóxico.

Induferca S.A.S.
PEGAMENTOS INDUSTRIALES

Para la aplicación del producto siga las siguientes instrucciones:

1. Limpie el área donde se aplicará **SUELDA TODO®**. Las superficies deben estar limpias de polvo y sin grasa.
2. Tome cantidades iguales (proporción 1:1) de la resina y del endurecedor.
3. Mezcle ambos componentes hasta obtener una mezcla homogénea.
4. Aplique el adhesivo a las piezas (un lado o ambos según sea el caso) utilizando una espátula. El espesor de la capa dependerá de las superficies a unir y pueden variar desde 0.05 a unos cuantos milímetros.
5. Una las piezas correctamente ejerciendo una ligera presión entre ellas.
6. El tiempo de endurecimiento de **SUELDA TODO®** es de 30 a 40 min a temperatura ambiente, a mayor temperatura el tiempo de endurecimiento será menor.

5.- Precauciones

Las precauciones y medidas de seguridad en el manejo/almacenamiento y los procedimientos de primeros auxilios, están contenidas en la Hoja de Datos de Seguridad de **SUELDA TODO®**, que están a disposición de nuestros clientes y usuarios.

6.- Medidas de seguridad

- ✓ Evite el contacto directo con la piel.
- ✓ Deben utilizarse alejados de las llamas y de potenciales fuentes de chispas.
- ✓ Los residuos no deben ser arrojados al desagüe.

7.- Almacenamiento y transporte.

Los envases originales sellados de fábrica de este producto están garantizados y deben ser almacenados en un lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

8.- Garantía de calidad:

Las muestras se toman de cada lote, se registran y se guardan por un período de al menos tres (3) años. La garantía se limita al reemplazo del material defectuoso.

Induferca S.A.S.
PEGAMENTOS INDUSTRIALES

EPOXI SUELDATODO INDUFERCA

1.- Descripción:

SUELDATODO® es un adhesivo epoxi multipropósito, formulado para realizar juntas rápidas, resistentes y duraderas sobre una amplia variedad de materiales sólidos incluyendo madera, plásticos rígidos, cerámica, vidrio, metales, entre otros.

Este adhesivo epoxi está formulado para obtener uniones de alta calidad, con características únicas de dureza, tensión, versatilidad de uso, desempeño y resistencia, que le otorgan un amplio rango de propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y eléctricas.

2.- Características técnicas del sistema epóxico Resina/Endurecedor:

Apariencia:	Viscosa
color de la mezcla:	Negra
olor:	Característico
Gravedad específica:	1.17 resina and 0.92 endurecedor
Densidad at 25 ° C	1.08 g/ml
Viscosidad (cP) 25 ° C:	5,000 resina y 35,000 endurecedor
Solubilidad en agua:	Insoluble
Resistencia Química:	Resistente a ácidos, bases, sales y algunos solventes.
Temperatura de curado:	Entre 20°C a 120°C sin emisión de compuestos volátiles.
Vida Útil:	3 año de la fecha de manufactura
Presentación:	Paquete de dos componentes (resina y endurecedor) de 40 g, 80 g and 1660 g.

3.- Usos/Ventajas que ofrece SUELDATODO® en reparaciones o ensamblado:

Es recomendado para automoción, naval, eléctrica, albañilería, construcción, herrería, plomería, plomería, doméstico, industrial, entre otros.

Ventajas de **SUELDA TODO®**:

- ✓ Uniones fuertes, resistentes, estables y duraderas.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Pega una gran variedad de materiales iguales o diferentes (madera, plásticos rígidos, cerámica, porcelana, gomas, vidrio, metales).
- ✓ Es aislante eléctrico.
- ✓ Resistentes a solventes químicos.
- ✓ No se corroe.
- ✓ Formulación libre de solventes. No emite compuestos volátiles.
- ✓ Resiste altas temperaturas, vibraciones y golpes.
- ✓ Cura a temperatura ambiente y puede ser acelerado al aumentar la temperatura.
- ✓ Formulación certificada

4.- Instrucciones de uso y manejo del adhesivo SUELDA TODO.

Es un producto formado por dos componentes (resina y endurecedor) los cuales se mezclan para formar un versátil adhesivo epóxico.

Induferca S.A.S.
PEGAMENTOS INDUSTRIALES

Para la aplicación del producto siga las siguientes instrucciones:

1. Limpie el área donde se aplicará **SUELDA TODO®**. Las superficies deben estar limpias de polvo y sin grasa.
2. Tome cantidades iguales (proporción 1:1) de la resina y del endurecedor.
3. Mezcle ambos componentes hasta obtener una mezcla homogénea.
4. Aplique el adhesivo a las piezas (un lado o ambos según sea el caso) utilizando una espátula. El espesor de la capa dependerá de las superficies a unir y pueden variar desde 0.05 a unos cuantos milímetros.
5. Una las piezas correctamente ejerciendo una ligera presión entre ellas.
6. El tiempo de endurecimiento de **SUELDA TODO®** es de 30 a 40 min a temperatura ambiente, a mayor temperatura el tiempo de endurecimiento será menor.

5.- Precauciones

Las precauciones y medidas de seguridad en el manejo/almacenamiento y los procedimientos de primeros auxilios, están contenidas en la Hoja de Datos de Seguridad de **SUELDA TODO®**, que están a disposición de nuestros clientes y usuarios.

6.- Medidas de seguridad

- ✓ Evite el contacto directo con la piel.
- ✓ Deben utilizarse alejados de las llamas y de potenciales fuentes de chispas.
- ✓ Los residuos no deben ser arrojados al desagüe.

7.- Almacenamiento y transporte.

Los envases originales sellados de fábrica de este producto están garantizados y deben ser almacenados en un lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

8.- Garantía de calidad:

Las muestras se toman de cada lote, se registran y se guardan por un período de al menos tres (3) años. La garantía se limita al reemplazo del material defectuoso.